

Anmälan Åvaån

Datum: 29/7-2019

Koordinater: 6563571, 1645268


Avsändare: John Kärki, Sportfiskarna. John.karki@sportfiskarna.se

Information: Undertecknad var ute för att utföra elfisken i Åvaån. Åvaån är ett av Stockholms mest skyddsvärda vattendrag med en fin stam av havsöring och nejonöga.

På plats var ån torrlagd på stora delar samt att det var i princip stillastående vatten eller obefintligt med vatten på flera partier av vattendraget (se karta för mer information). Sommaren har varit relativt kall och det har varit en hel del nederbörd vilket inte borde gett denna effekt. Den troliga orsaken är regleringen av dämmena i Åvaån. Det bör nämnas att det skedde restaurering av dämnet under 2018/2019 och något har blivit väldigt fel. Åvaån har aldrig i modern tid varit torrlagd.

Ett elfiske utfördes vid Åvagård (se kartbild). Ingen öring fångades men ett nejonöga siktades. Vattnet stod still och luktade illa.

Sportfiskarna anser att Länsstyrelsen bör tillsyna dämmena och undersöka vad som har gått fel i detta fall. 3 generationer av öringyngel har gått förlorade i och med detta tragiska ärende. När Länsstyrelsen ändå tillsynar bör frågan kring modern miljöanpassning tas med i bilden. Dämmena saknar möjlighet till fiskvandring m.m och detta bör åtgärdas.





Nedströms Åvavägen.



Nedströms Åvavägen



Dammutskovet vid Nedre dammen.



Foto taget nedan "Nedre dammen". Notera hur torrt det är och hur lite vatten som sipprar.



Nedan "Nedre dammen". Grusbäddar är torrlagda och å-fåran är minimal.



Minimalt med vatten rinner på vissa partier.



Minimalt med vatten läcker ur dammen. Annars är all tillförsel av vatten från sjöarna helt strypt.